



สรุปผลการดำเนินงาน

การย้อมสีขั้นตอนเดิม 40 สไลด์และขั้นตอนการแยกระบบ 40 สไลด์ พบว่าการติดสีของสไลด์ทั้ง 2 ระบบไม่แตกต่างกันคะแนนการติดสีระดับดีมาก

เปรียบเทียบการติดสีของสไลด์ระบบนี้เวซ



เปรียบเทียบการติดสีของสไลด์ระบบอื่นๆ



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้นำการย้อมสีแบบแยกระบบมาใช้ย้อมสีสไลด์ในงาน routine จำนวน 20 ราย ส่งพยาธิแพทย์อ่านผลและประเมินคุณภาพสี พบว่าคุณภาพสีดีตรงตามมาตรฐาน

ปัญหาและอุปสรรค

- การซ่อมสีระบบรีเวซ ขั้นตอนแรก น้ำกลั่น 10 dip เนื่องจากจำนวนโถในเครื่องไม่พอ จึงจำเป็นต้องแยกโถต่างหากออกมานอกเครื่องทำให้เสียเวลาและไม่สะดวก
- ต้องเปลี่ยน 95% แอลกอฮอล์ บ่อยขึ้นจากเดิมใช้การเลือนโถแล้วก็เติมน้ำยา